

conocimiento del particular que la conversación será video grabada procediéndose a hacer constar el desahogo de la misma.

A consideración del Órgano Interno de Control emite los siguientes comentarios: que el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del presupuesto es responsabilidad de la Unidad de Apoyo Administrativo del Banco de Tejidos del Estado de México, resaltando que la presente actuación es para testificar el presente acto de entrega recepción, dando cumplimiento al "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 23 de septiembre de 2015"

No obstante la Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México, se reserva el derecho de revisar posteriormente el cumplimiento al Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas.

Siendo las 12:30 horas del día 19 de abril de 2022 se da por terminada la presente reunión, firmando al calce los que en ella intervinieron para constancia de los hechos.



MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Del BTEM.




T.C. MARIA CRUZ NAVA HERRERA
Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones y
Servicios del BTEM




L.C. JESICA NEGRETE NAVA
Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de
tejidos del Estado de México



IBT GERARDO AGUIRRE ESCALONA
Subdirector de Procesamiento y Conservación



ING. ANTONIO ESPINOZA CASILLAS
REPRESENTANTE DE CONTROL TECNICO Y
REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.



ING. RODRIGO GUERRERO MEDINA
REPRESENTANTE DE CONTROL TECNICO Y
REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.



RECEPCIÓN DE INSUMOS

Area de Aplicación
ADQUISICIONES

Código:

Versión: 00

Página: 1 de 1



NOMBRE DE LA EMPRESA

CTR Scientific

FECHA DE ENTREGA

RESPONSABLE

ing. Antonio Espinosa

AREA

Banco de Tejidos

DIRECCIÓN

Au. Lincoln No. 3410 Pte CP: 64320
col. MITRAS NORTE, Monterrey, N.L.

TELEFONO

55-49-88-67-89

MAIL

antonio.espinosa@ctr.com.mx

RFC

CTR 831122 N 85

No DE FACTURA

CONDICIONES DE GARANTIA

TIPO DE ADQUISICIÓN

Adjudicación directa

No DE LICITACIÓN

No DE CONTRATO

MONTO DE CONTRATO

NOMBRE

Mantenimiento Preventivo a
gabinetes de Bioseguridad, instalación
y puesta en marcha de congelador central

MARCA

N/A

PIEZAS

CADUCIDAD

N/A

PRESENTACIÓN

Servicio

LOTE

CUMPLE REQUERIMIENTOS

SI

NO

MOTIVO DE RECHAZO

OBSERVACIONES

Antonio ESPINOSA

NOMBRE Y FIRMA ENTREGA

Rodrigo GUERRERO

Gerardo Aguirre Escalera

NOMBRE Y FIRMA RECEPCIÓN



REPORTE DE SERVICIO

OT / SER

SER008586

Cliente	Banco de Tejedores del Estado de Mexico	Terminación
Laboratorio	Laboratorio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Contacto	Ing. Gerardo Aguirre	Fecha Inicio
Email:	Sub. Procesamiento - bien@outlook.com	18/04/22
Teléfono	722 535 56 22	Fecha Termino
Dirección	Carretera S/N, Obispan, San Ramon, Tlaltilde	18/04/22
Estado	Estado de Mexico	

Información del Servicio

Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento Correctivo	<input type="checkbox"/>	Instalación	<input type="checkbox"/>	Diagnóstico	<input type="checkbox"/>	Garantía	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	--------------------------

Falla Reportada por Cliente

N/A

Información del Equipo

Nombre del Equipo	Subrete de Buenavista	Catalogo/Modelo	3/24/11/00	N/S	160425369
ID de laboratorio		ID del inventario		Marca	Thomson

Refacciones Utilizadas

Cantidad	Num. De Parte	Descripción
/	/	/
/	/	/
/	/	/

Descripción del Servicio

Se realiza mantenimiento preventivo a 1 gabinete Buenavista que incluye limpieza interna y externa, revisión de cables y conexiones, revisión de mecanismo de perforación y revisión de teclado. Se realiza validación y el equipo pasa la prueba de integridad del filtro ya que se encuentra fuga en filtro de suministro.

Conclusión

Equipo fuera de Servicio

Datos del Técnico de Servicio

Nombre	Antonio Espinosa Medina
Puesto	Técnico
Firma	ANTONIO ESPINOSA

Datos de Personal que recibe reporte

Nombre	Gerardo Aguirre Escalona
Puesto	Subdirector de procesamiento
Firma	



REPORTE DE SERVICIO

OT / SER

SFR888586

Cliente	Banco de Tejidos del Estado de Mexico	Terminación
Laboratorio	Laboratorio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Contacto	Ing. Gerardo Aguirre	Fecha Inicio
Email:	Sub-Processamiento-btem@outlook.com	18/04/22
Teléfono		Fecha Termino
Dirección	Exrcadria SIN de la UIN San Lorenzo Tapatzen	18/04/22
Estado	Est de Mexico	

Información del Servicio

Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimiento Correctivo	<input type="checkbox"/>	Instalación	<input type="checkbox"/>	Diagnóstico	<input type="checkbox"/>	Garantía	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	--------------------------

Falla Reportada por Cliente

N/A

Información del Equipo

Nombre del Equipo	Estimote Bioseguridad	Catalogo/Modelo	302411100/LA2-4A2	N/S	varios
ID de laboratorio		ID del inventario	varios	Marca	Laborato/ESCO

Refacciones Utilizadas

Cantidad	Num. De Parte	Descripción
		numeros de serie 171251833, 171251834, 2008-29558
		160425387

Descripción del Servicio

Se realiza mantenimiento preventivo a 4 gabinetes de Bioseguridad que incluye limpieza interna y externa, revisión de tarjetas y conexiones, revisión de mecanismo de la guillotina, revisiones de todo lo. Se realiza validación que consiste de inspección y ajuste de flujos, prueba de integridad de filtros, prueba de humo.

Conclusión

Equipos funcionando correctamente

Datos del Técnico de Servicio		Datos de Personal que recibe reporte	
Nombre	Rodolfo Antonio Espinoza	Nombre	Gerardo Aguirre Escalante
Puesto	Técnico	Puesto	Subdirector de procesamiento
Firma	Antonio Espinoza	Firma	[Firma]

STATE OF NEW JERSEY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW JERSEY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW JERSEY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL





REPORTE DE SERVICIO

OT / SER

SER008581

Cliente	Banco de tejidos Edo. de Mexico	Terminación
Laboratorio	Laboratorio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Contacto	ing. Gerardo Aguirre	Fecha Inicio
Email:	Sub-Procesamiento-btem@outlook.com	18-09-21
Teléfono		Fecha Termino
Dirección	Carretera SMDobleson San Lorenzo Tapachula	19-09-21
Estado	Edo de Mexico	

Información del Servicio							
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento Correctivo		Instalación	<input checked="" type="checkbox"/>	Diagnóstico	
						Garantía	

Falla Reportada por Cliente
N/A

Información del Equipo				
Nombre del Equipo	Refrigerador Cryomed	Catalogo/Modelo	Cryomed	N/S
ID de laboratorio		ID del inventario		Marca
				Thermo

Refacciones Utilizadas		
Cantidad	Num. De Parte	Descripción
 	 	
 	 	
 	 	

Descripción del Servicio
Se realiza instalación y puesta en marcha de refrigerador Cryomed Se realiza reparación. Se repara voltaje de entrada.

Conclusión
Equipo cuenta catalogos para realizar pruebas de funcionamiento

Datos del Técnico de Servicio		Datos de Personal que recibe reporte	
Nombre	Roberto Gustavo Medina	Nombre	Gerardo Aguirre Escalona
Puesto	Técnico	Puesto	Subdirector de procesamiento
Firma		Firma	



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1	Balance		
1/2	...		
1/3	...		
1/4	...		
1/5	...		
1/6	...		
1/7	...		
1/8	...		
1/9	...		
1/10	...		
1/11	...		
1/12	...		
1/13	...		
1/14	...		
1/15	...		
1/16	...		
1/17	...		
1/18	...		
1/19	...		
1/20	...		
1/21	...		
1/22	...		
1/23	...		
1/24	...		
1/25	...		
1/26	...		
1/27	...		
1/28	...		
1/29	...		
1/30	...		
1/31	...		